




KRYSSING AV EKSIST. DRENSLEDNING MED OPPFYLING MED PUKK




KRYSSING AV EKSIST. DRENSLEDNING VED DYPE GRØFTER




LØSNING VED STEINSATT DRENSGRØFT MED OPPFYLING MED PUKK



LØSNING VED STEINSATT DRENSGRØFT VED DYPE GRØFTER



DETALJ AV PLANKESENG



DISPONIBEL TRASEBREDDE OVER DYRKET MARK; GENERELT SNITT

F02	2010-02-05	For vedlegg til avtaler			
A01	2010-02-04	For intern kontroll			
Revisjon	Date	Beskrivelse	Utarbeidet	Godkjent	Godtatt
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS for den oppdragsfører og i anledning det oppdrag som framgår nedenfor. Innholdet i dokumentet er Norconsult AS' eiendom. Dokumentet skal bare benyttes for det formål som oppdraget gjelder, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig i større utstrækning enn formålet tillater.			Målestokk		
HIAS IKS					
TRASEBREDDE					
KRYSSING AV EKSISTERENDE DRENSLEDNING					
OVER DYRKET MARK					
GENERELLE GRØFTESNITT					
Norconsult		Oppdragsnummer	Fagprosjektnummer	Revisjon	
			100	F02	

C:\Documents and Settings\venet\Desktop\Grafresmitte\HIAS\Grafresmitte\HIAS.dwg - enter - Plottet: 05.02.2010 12:41:21 - LAYOUT: 100